


Der unten stehende Körper soll nach einigen Jahren, in denen er in deiner Firma nicht mehr produziert wurde, an der CNC-Fräse bearbeitet werden. Leider ist in der Firma nur noch diese Raumansicht des Körpers als Zeichnung zu finden, die vollkommen ungeeignet als Basis für die Herstellung ist.

Übernehme alle notwendigen Maße aus der Zeichnung, um den Körper zu zeichnen. Erstelle anschließend eine Draft-Datei.

Die Mittelpunkte der Bohrungen in der Grundplatte liegen auf den Seitenkanten.



Vorgaben für die Draft-Datei:

Der Körper soll als 3-Tafel-Bild und Raumbild dargestellt werden (Maßstab 1 : 1). Das 3-Tafel-Bild wird komplett (normgerecht) bemaßt. Schriftfeld wird komplett ausgefüllt.
Bezeichnung: CAD 12/1, Speichername: CAD 12-1.dft.

	Name	Datum	Hofecker-Mittelschule Hof		
Gezeichnet	C. Bordes	10.12.2012			
Geprüft					
Titel					
CAD 12/1 – Angabe			M: 1 : 1		